

M01

Работать в защитных очках

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения.



M05

Работать в защитной обуви

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты.



M02

Работать в защитной каске (шлеме)

На рабочих местах и участках, где требуется защита головы.



M06

Работать в защитных перчатках

На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током.



M03

Работать в защитных наушниках

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума.



M07

Работать в защитной одежде

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты.



M04

Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания


На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания.



M08

Работать в защитном щитке

На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения.



M09

Работать в предохранительном (страховочном) поясе


На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов.



M13

Отключить штепсельную вилку

На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях.



M10

Проход здесь

На территориях и участках, где разрешается проход.



M14

Отключить перед работой

На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ.



M11

Общий предписывающий знак (прочие предписания)

Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности.



M15

Курить здесь

Используется для обозначения места курения на производственных объектах.



M12

Переходить по надземному переходу

На участках и территориях, где установлены надземные переходы.

